

2021年10月22日

お客様各位

アイジー工業株式会社
山形県東根市蟹沢上縄目 1816-12
TEL 0237(43)1810



焼付けフッ素樹脂塗料の供給制限に対する弊社対応について

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃はアイジー商品をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

この度、新型コロナウイルス感染症の感染状況の変化に伴う世界的な経済回復により、焼付けフッ素樹脂塗料の供給不足が発生しております。弊社商品に使用するフッ素樹脂塗装鋼板もその影響は例外ではなく、現段階における弊社の対応につきまして、お知らせ致します。

弊社は、可能な限りフッ素樹脂塗装商品の出荷対応を続けてまいりますが、原材料であるフッ素樹脂塗装鋼板が供給不足に陥り、一部のご注文に出荷対応出来ない可能性が出てまいりました。また、焼付けフッ素樹脂塗料の供給不足は長引くことも予想され、やむを得ず一部の商品につきましては、関係する大臣認定の範囲内で、品質確認を徹底した上でポリエステル樹脂塗装鋼板に切り替えて製造し、出荷対応することも検討しております。

現在、お取引先各位への商品安定供給を継続すべく、原材料の必要量確保に向け、交渉を重ねております。引き続き情報の収集を進めてまいりますので、詳細な状況が分かり次第、再度お知らせ致します。

ご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

敬具